Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
4 priedas

**(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)**

# ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „MALSENA PLIUS“ | 301673928 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrėnų sav. | Vievio m. | Stoties g. | 65 | - | - |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| +370 528 26169 | - | info@malsena.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Malsena plius“ | | | | | |
| Adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Elektrėnų sav. | Vievio m. | Stoties g. | 65 | - | - |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| +370 646 93015 | - | p.zdanavice@biosistema.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

## II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė nepildoma, nes UAB „Malsena Plius“ nevykdo poveikio vandens kokybei monitoringo.

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus[1] | Matavimų vieta | | | | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas[3] | Laboratorija, atlikusi matavimus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas[2] | paviršinio vandens telkinio pavadinimas | | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

[2] Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

[3] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus[1] | Matavimų vieta, | | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas[2] | Laboratorija, atlikusi matavimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | pavadinimas | koordinatės | Matavimo atlikimo data ir laikas | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

[2] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė nepildoma, nes UAB „Malsena Plius“ nevykdo poveikio požeminiam vandeniui monitoringo.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys[1].

| Eil. Nr. | Nustatomas parametras | Matavimo vnt. | Matavimo metodas[2] | Laboratorija[2] | Vertinimo kriterijus[3] | Matavimų rezultatas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gręžinio Nr[4]. | |
| | | | | | | data | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |

4 lentelė nepildoma, nes UAB „Malsena Plius“ nevykdo poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus[1] | Matavimų vieta | | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas[2] | Laboratorija, atlikusi matavimus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pavadinimas | koordinatės | | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

[2] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

*Papildyta lentele:*
*Nr. D1-523, 2012-06-18, Žin., 2012, Nr. 72-3757 (2012-06-27), i. k. 112301MISAK00D1-523*

5 lentelė nepildoma, nes UAB „Malsena Plius“ nevykdo poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus[1] | Matavimų vieta | | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas[2] | Laboratorija, atlikusi matavimus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

[2] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

*Papildyta lentele:*
*Nr. D1-523, 2012-06-18, Žin., 2012, Nr. 72-3757 (2012-06-27), i. k. 112301MISAK00D1-523*

## III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

UAB „Malsena Plius“ (toliau – Įmonė) – grūdų perdirbimo įmonė. Pasitelkusi modernią malybos technologiją. Įmonė gamina platų produkcijos asortimentą.

Įmonei Aplinkos apsaugos agentūra 2016-06-15 išdavė taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą Nr. T-V.1-19/2019, kuriame numatyti išmetamų į aplinkos orą teršalų normatyvai ir į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų teršalų normatyvai. 2021 m. buvo peržiūrėtos ir

pastikslinots TIPK leidimo sąlygos.

Įmonė vykdo taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringą pagal paruoštą monitoringo programą. Visi matavimai atliekami instrumentiniu būdu, matavimus atlieka UAB „Ekometrija“ (leidimo nr. 1369282, leidimo išdavimo data 2018-01-15, leidimas atnaujintas 2022-02-22).

Į aplinkos orą išmestų teršalų matavimai 2025 m. buvo atlikti 1 kartą per metus. Matavimai parodė, jog Įmonė vykdomos veiklos metu neviršija TIPK leidime nustatytų leidžiamų išmesti teršalų ribinių verčių: anglies monoksidas A (CO) – 0,091739 t/m. (ribinė vertė 1,175 t/m.), anglies monoksidas B (CO) – 0,404069 t/m. (ribinė vertė 3,184 t/m.), azoto oksidai A (NOx) – 0,279038 t/m. (ribinė vertė 0,376 t/m.), azoto oksidai B (NOx) – 0,4026 t/m. (ribinė vertė 1,146 t/m.), kietosios dalelės (C) – 10,066 t/m. (ribinė vertė 20,866 t/m.).

Taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringo duomenys pateikiami lentelėje žemiau:

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus[1] | Matavimų vieta, | | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas[2] | Laboratorija, atlikusi matavimus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pavadinimas | koordinatės | | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kietosios dalelės (C) | 0,07026 | 001 (ortakis nuo separatoriaus, elevatorių, transporterių) | X-6072630 Y-551185 | 2025-05-26 $11^{47}$-$12^{17}$ | 0,05542 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 2 | Kietosios dalelės (C) | 0,22117 | 002 (ortakis nuo grūdų aruodų, elevatorių, svarstyklių) | X-6072633 Y-551173 | 2025-05-26 $12^{32}$-$13^{02}$ | 0,10014 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 3 | Kietosios dalelės (C) | 0,07907 | 003 (ortakis nuo akmenų atrinkimo mašinos) | X-6072635 Y-551175 | 2025-05-26 $13^{17}$-$13^{47}$ | 0,03731 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 4 | Kietosios dalelės (C) | 0,13199 | 004 (ortakis nuo separatoriaus, šv. mašinų elevatorių) | X-6072626 Y-551187 | 2025-05-26 $14^{07}$-$14^{37}$ | 0,08162 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kietosios dalelės (C) | 0,04793 | 005 (ortakis nuo akmenų atrinkimo mašinos) | X-6072628 Y-551168 | 2025-05-26 $14^{58}$-$15^{28}$ | 0,04761 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 6 | Kietosios dalelės (C) | 0,11228 | 009 (ortakis nuo pneumotransporterio filtro) | X-6072611 Y-551183 | 2025-05-27 $10^{10}$-$10^{40}$ | 0,05080 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 7 | Kietosios dalelės (C) | 0,11844 | 012 (ortakis nuo pneumotransporterio filtro) | X-6072620 Y-551178 | 2025-05-27 $08^{50}$-$09^{20}$ | 0,064 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 8 | Kietosios dalelės (C) | 0,09232 | 013 (ortakis nuo elevatorių, transporterių, svarstyklių) | X-6072605 Y-551190 | 2025-05-27 $09^{41}$-$10^{11}$ | 0,04771 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 9 | Kietosios dalelės (C) | 0,04778 | 024 (aspiracija nuo miltų aruodų) | X-6072536 Y-551250 | 2025-05-27 $10^{32}$-$11^{02}$ | 0,03157 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 10 | Kietosios dalelės (C) | 0,08789 | 025 (aspiracija nuo miltų aruodų) | X-6072535 Y-551240 | 2025-05-27 $11^{15}$-$11^{45}$ | 0,01385 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 11 | Kietosios dalelės (C) | 0,02657 | 026 (aspiracija nuo pneumotransporterių) | X-6072615 Y-551196 | 2025-05-27 $12^{17}$-$12^{47}$ | 0,01142 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 12 | Kietosios dalelės (C) | 0,00995 | 027A (aspiracija nuo miltovežio pakrovimo) | X-6072604 Y-551205 | 2025-05-27 $12^{38}$-$13^{08}$ | 0,01066 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 13 | Kietosios dalelės (C) | 0,01488 | 053 (malūnas) | X-6072614 Y-551205 | 2025-05-27 $13^{20}$-$13^{50}$ | 0,01754 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 14 | Kietosios dalelės (C) | 0,00312 | 028 (aspiracija nuo atliekų malimo įrangos) | X-6072634 Y-551180 | 2025-05-27 $14^{07}$-$14^{37}$ | 0,00202 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kietosios dalelės (C) | 0,00380 | 029 (mikronizuotų miltų permetimo įrenginys) | X-551251 Y-6072529 | 2025-05-27 $14^{45}$-$15^{15}$ | 0,00284 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 16 | Kietosios dalelės (C) | 0,00406 | 030 (aspiracija nuo fasavimo aparato) | X-6072535 Y-551241 | 2025-05-27 $14^{07}$-$14^{37}$ | 0,00355 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 17 | Anglies monoksidas (B) | 0,07730 | 031(032-036) (džiovykla Nr. 1) | X-6072642 Y-551158 | 2025-05-27 $13^{30}$-$14^{03}$ | 0,01696 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| | Azoto oksidai (B) | 0,03584 | | | | 0,00848 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | | |
| | Kietosios dalelės (C) | 0,01434 | | | | 0,11066 | Svorio LAND 28-98/M-08 | | |
| 18 | Kietosios dalelės (C) | 0,06014 | 037 (filtro BF-90 Nr. 2 ventoiliatoriaus ortakis) | X-6072665 Y-551139 | 2025-05-28 $08^{10}$-$08^{40}$ | 0,02978 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 19 | Kietosios dalelės (C) | 0,04015 | 038 (filtro BF-90 Nr. 2 ventoiliatoriaus ortakis) | X-6072668 Y-551143 | 2025-05-28 $09^{02}$-$09^{32}$ | 0,03985 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 20 | Anglies monoksidas (B) | 0,10221 | 039 (040-044) (džiovykla AMG-25 Nr. 2) | X-6072647 Y-551159 | 2025-05-28 $09^{34}$-$10^{18}$ | 0,01182 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| | Azoto oksidai (B) | 0,02423 | | | | 0,01891 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | | |
| | Kietosios dalelės (C) | 0,01518 | | | | 0,15029 | Svorio LAND 28-98/M-08 | | |
| 21 | Kietosios dalelės (C) | 0,03502 | 045 (filtro BF-90 ST-et ortakis) | X-6072713 Y-551080 | 2025-05-28 $10^{35}$-$11^{05}$ | 0,04006 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kietosios dalelės (C) | 0,00715 | 046 (ciklono cf-10) | X-6072710 Y-551084 | 2025-05-28 $11^{20}$-$11^{50}$ | 0,00554 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 23 | Kietosios dalelės (C) | 0,01551 | 047 (ortakis nuo sėlenų džiovyklos) | X-6072621 Y-551191 | 2025-05-28 $12^{15}$-$12^{45}$ | 0,01428 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 24 | Kietosios dalelės (C) | 0,18060 | 048 (valymo mašina) | X-6072836 Y-551015 | 2025-05-28 $13^{40}$-$14^{10}$ | 0,04682 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 25 | Anglies monoksidas (B) | 0,13193 | 049(050-052) (džiovykla AMG-20) | X-6072829 Y-551014 | 2025-05-28 $15^{22}$-$15^{50}$ | 0,05226 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 26 | Azoto oksidai (B) | 0,08781 | | | | 0,05427 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 27 | Kietosios dalelės (C) | 0,00938 | | | | 0,00730 | Svorio LAND 28-98/M-08 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 28 | Azoto oksidai (A) | 350 | 015 (2 katilų „Dedietrich GT 409“ dūmtraukis) | X-6072621 Y-551191 | 2025-05-26 $11^{01}$-$11^{33}$ | 12,666 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| 29 | Anglies monoksidai ($NO_X$) (A) | Nenorm. | | | | 144,433 | Elektrocheminis su TESTO 350 XL | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |

Pastabos:

[1] Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

[2] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai 2025 m. buvo atlikti 1 kartą per ketvirtį. Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys pateikiami lentelėje žemiau:

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus[1] | Matavimų vieta | | | | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas[3] | Laboratorija, atlikusi matavimus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas[2] | paviršinio vandens telkinio pavadinimas | | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1420109 | PH | | X-6072990 Y-550868 | 13 | LT12010670 | Aliosa | 2025-01-27 15:39 | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| | | Suspenduotos medžiagos | 50 | | | | | | 9,5 | LST EN 872:2005 | | |
| | | BDS7 | 57,50 | | | | | | 3,4 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | |
| | | ChDSCr | | | | | | | 34 | LST ISO 6060:2003 | | |
| | | Naftos produktai | 7 | | | | | | <0,87 | LAND 90-2010 | | |
| 2 | 1420109 | PH | | X-6072990 Y-550868 | 13 | LT12010670 | Aliosa | 2025-05-26 15:15 | 8,0 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| | | Suspenduotos medžiagos | 50 | | | | | | 80 | LST EN 872:2005 | | |
| | | BDS7 | 57,50 | | | | | | 3,5 | LST EN 1899-2:2000 | | |
| | | ChDSCr | | | | | | | <30 | LAND 83-2006 | | |
| | | Naftos produktai | 7 | | | | | | <0,87 | SVP(V)-1:2024 | | |
| 3 | 1420109 | PH | | X-6072990 | 13 | LT12010670 | Aliosa | 2025-09-23 | 8,0 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | 2018-01- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Suspenduotos medžiagos | 50 | Y-550868 | | | | 13:13 | 6,8 | LST EN 872:2005 | | 15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| | | BDS7 | 57,50 | | | | | | 2,5 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | |
| | | ChDSCr | | | | | | | 31 | LAND 83-2006 | | |
| | | Naftos produktai | 7 | | | | | | <0,87 | SVP(V)-1:2024 | | |
| 4 | 1420109 | PH | | X-6072990 Y-550868 | 13 | LT12010 670 | Aliosa | 2025-10-28 12:47 | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | 2018-01-15 (atnaujintas 2022-02-22) |
| | | Suspenduotos medžiagos | 50 | | | | | | 9,5 | LST EN 872:2005 | | |
| | | BDS7 | 57,50 | | | | | | 5,7 | LST EN 1899-2:2000 | | |
| | | ChDSCr | | | | | | | 36 | LAND 83-2006 | | |
| | | Naftos produktai | 7 | | | | | | <0,87 | SVP(V)-1:2024 | | |

Pastabos:

[1] Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

[2] Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

[3] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

## IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Ši informacija nepildoma, nes UAB „Malsena Plius“ neprivalo vykdyti požeminio vandens monitoringo.

Ataskaitą parengė UAB „Biosistema“ aplinkos apsaugos specialistė Paulina Zdanavičė, +370 646 93015, el. paštas p.zdanavice@biosistema.lt

Gamybos vadovė
Inga Kazakevičienė

| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |
|---|---|---|---|